

Linia kablowa nn 0,4kV																							
Lp		wykop otwarty o szerokości 0,4m	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gF 50A	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gF 40A	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gF 32A	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gF 25A	folia niebieska o szerokości 300mm i grubości min. 0,5mm i długość wykopu	kabel YAKY 4x35mm ²	oznaczniki kablowe	rura AROT DVK 50	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm	złącze krzyżowe duże B=50mm	uziom prętowy stalowy ocynkowany 1,5m	szafa kablowa	złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-2P	złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-3P	złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-4P	złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-5P	RBK 00	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG 20A	Bezpiecznik C16A	FR 301 25A	Licznik 1-faz
-	-	m	szt	szt	szt	szt	m	m	szt	m	kg	szt	szt	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	szt	szt	szt	szt
Dz. nr 75/9- szafa kablowa zasilana ze złącza kablowo - pomiarowego (proj. wg oddzielnego opracowania)																							
1.	złącze ZKP (proj. wg oddzielnego opracowania w zakresie Energa Operator S.A.) - szafa kablowa SK4	1	3	3	3	3	1	5	-	-	1,0	1	5	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-
-																							
1.	szafa kablowa SK4 - złącze ZK1x-4P nr I/1	27	-	-	-	-	27	34	5	5	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
2.	złącze ZK1x-4P nr I/1 - złącze ZK1x-5P nr I/2	39	-	-	-	-	39	46	6	-	1,0	1	3	-	-	-	-	1	1	3	5	5	5
3.	złącze ZK1x-5P nr I/2 - złącze ZK1x-5P nr I/3	39	-	-	-	-	39	46	6	-	1,0	1	3	-	-	-	-	1	1	3	5	5	5
4.	złącze ZK1x-5P nr I/3 - złącze ZK1x-5P nr I/4	43	-	-	-	-	43	50	7	9	1,0	1	3	-	-	-	-	1	1	3	5	5	5
5.	złącze ZK1x-5P nr I/4 - złącze ZK1x-4P nr I/5	37	-	-	-	-	37	44	6	-	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
6.	złącze ZK1x-4P nr I/5 - złącze ZK1x-4P nr I/6	38	-	-	-	-	38	45	6	-	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
Obwód II z szafy kablowej SK4																							
1.	szafa kablowa SK4 - złącze ZK1x-3P nr II/1	93	-	-	-	-	93	102	12	5	1,0	1	3	-	-	1	-	-	1	3	3	3	3
2.	złącze ZK1x-3P nr II/1 - złącze ZK1x-3P nr II/2	60	-	-	-	-	60	68	8	-	1,0	1	3	-	-	1	-	-	1	3	3	3	3
3.	złącze ZK1x-3P nr II/2 - złącze ZK1x-4P nr II/3	41	-	-	-	-	41	48	7	10	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
4.	złącze ZK1x-4P nr II/3 - złącze ZK1x-4P nr II/4	40	-	-	-	-	40	47	6	-	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
5.	złącze ZK1x-4P nr II/4 - złącze ZK1x-4P nr II/5	40	-	-	-	-	40	47	6	-	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
Obwód III z szafy kablowej SK4																							
1.	szafa kablowa SK4 - złącze ZK1x-2P nr III/1	225	-	-	-	-	225	240	25	8	1,0	1	3	-	1	-	-	-	1	3	2	2	2
2.	złącze ZK1x-2P nr III/1 - złącze ZK1x-3P nr III/2	51	-	-	-	-	51	59	8	-	1,0	1	3	-	-	1	-	-	1	3	3	3	3
3.	złącze ZK1x-3P nr III/2 - złącze ZK1x-3P nr III/3	33	-	-	-	-	33	40	6	-	1,0	1	3	-	-	1	-	-	1	3	3	3	3
4.	złącze ZK1x-2P nr III/1 - złącze ZK1x-5P nr III/1/1	66	-	-	-	-	66	74	9	8	1,0	1	3	-	-	-	-	1	1	3	5	5	5
5.	złącze ZK1x-5P nr III/1/1 - złącze ZK1x-4P nr III/1/2	33	-	-	-	-	33	40	6	-	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
6.	złącze ZK1x-4P nr III/1/2 - złącze ZK1x-4P nr III/1/3	33	-	-	-	-	33	40	6	-	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
7.	złącze ZK1x-4P nr III/1/3 - złącze ZK1x-4P nr III/1/4	34	-	-	-	-	34	41	6	-	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
8.	złącze ZK1x-5P nr III/1/1 - złącze ZK1x-5P nr III/1/1/1	92	-	-	-	-	92	101	12	3	1,0	1	3	-	-	-	-	1	1	3	5	5	5
9.	złącze ZK1x-5P nr III/1/1/1 - złącze ZK1x-4P nr III/1/1/2	33	-	-	-	-	33	40	6	-	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
10.	złącze ZK1x-4P nr III/1/1/2 - złącze ZK1x-4P nr III/1/1/3	33	-	-	-	-	33	40	6	-	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
11.	złącze ZK1x-4P nr III/1/1/3 - złącze ZK1x-4P nr III/1/1/4	34	-	-	-	-	34	41	6	-	1,0	1	3	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4
RAZEM		1165	3	3	3	3	1165	1338	171	48	23	23	71	1	1	4	12	5	26	66	87	87	87